

BROYEUR BR 500





HAMMER MILL BR 500

BROYEUR SANS VENTILATION

HAMMER MILL WITHOUT BLOWER




conservation



- ❑ 2 vitesses 1 500 tr/mn ou 3 000 tr/mn
- ❑ 2 modèles . BR 500-2 puissance moteur 15, 20 et 25 cv
 . BR 500-3 puissance moteur 30 et 40 cv
- ❑ Ils permettent la production de farines à partir de céréales sèches (blé, orge, maïs, avoine, ...), de tourteaux séchés, de produits déshydratés.
- ❑ 2 speeds: 1,500 rpm or 3,000 rpm
- ❑ 2 models: . BR 500-2, motor power 15, 20 or 25 hp
 . BR 500-3, motor power 30 or 40 hp
- ❑ For preparation of meals using dry grain (wheat, barley, corn, oats, other dry products, ...)

ENCOMBREMENT

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES

CHARACTERISTICS

- Carter extérieur en mécano soudure.
- Grille demi circulaire à la partie inférieure.
- Porte ouvrante sur charnière.
- Rotor équipé de marteaux réversibles 4 fois
 - . BR 500-2 : 20 marteaux
 - . BR 500-3 : 30 marteaux
- Goulotte d'alimentation équipée d'une plaque magnétique
- Moteur électrique 1500 ou 3000 tr/mn.
Puissance 15 - 20 - 25 - 30 ou 40 cv.
- Casing in welded construction.
- Grate with half rounded lower part.
- Hinged access door.
- Rotor fitted with reversible hammers (can be reverted 4 times).
 - . BR 500-2: 20 hammers
 - . BR 500-3: 30 hammers
- Feed hopper fitted with magnetic plate.
- Electric motor 1,500 or 3,000 rpm.
Power 15, 20, 25, 30 or 40 hp.

DÉBITS

CAPACITIES in kg/h

ALIMENTS PORCS <i>Pig feed</i>	PUISSANCE <i>Power</i>				
	15 CV	20 CV	25 CV	30 CV	40 CV
	1800	2400	3000	3500	4800

- Ces débits sont donnés à titre indicatif pour une formule porcs charcutiers (blé, maïs, orge). Ils sont variables suivant l'humidité et la qualité du produit.
- These capacities correspond to fattening pigfeed (wheat, corn, barley). The values given are for information only and are subject to variation depending on product moisture and quality.



ZI la Fréminière - 5, rue Jean Marie Texier
BP 90210 - 35502 VITRE Cedex - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 99 75 73 00
Fax : 33 (0)2 99 75 73 20

e-mail : fao.direction@fao.fr
Site : www.fao.fr

Votre distributeur